



No. E201001505-001

2020年8月18日

# 計 量 証 明 書

株式会社 西部興産 様

業務名： 最終処分場水質検査業務  
 計量対象： 水質（排水）  
 採取場所： 広島県山県郡北広島町南方13456-8  
 採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会  
 採取年月日： 2020年8月6日

計量証明事業所  
 広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号  
 一般財団法人 広島県環境保健協会  
 〒730-8631広島市中区広瀬北町8番4号  
 TEL (082) 293-XXXX  
 理事長 佐藤 均  
 環境計量士 森 脇 治



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

| 計量項目     | 計 量 結 果 |  | 単 位  | 計 量 方 法         | 定量下限値 |
|----------|---------|--|------|-----------------|-------|
|          | 浸透水     |  |      |                 |       |
| pH (25℃) | 7.1     |  | -    | JIS K 0102 12.1 | —     |
| BOD      | 9.6     |  | mg/L | JIS K 0102 21   | 0.1   |
| COD      | 23      |  | mg/L | JIS K 0102 17   | 0.4   |
| 浮遊物質     | 7       |  | mg/L | 環告第59号(昭46)付表9  | 1     |
| <以下余白>   |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |
|          |         |  |      |                 |       |

| 観測項目   | 観 測 記 録 |  | 単 位 | — |
|--------|---------|--|-----|---|
|        | 浸透水     |  |     |   |
| 採取時刻   | 10:10   |  | -   | — |
| 天 候    | 晴       |  | -   | — |
| 気 温    | 26.6    |  | ℃   | — |
| 水 温    | 20.8    |  | ℃   | — |
| 外 観    | 淡黄色微濁   |  | -   | — |
| 臭 気    | 微不快臭    |  | -   | — |
| 透明度    | 30以上    |  | m   | — |
| <以下余白> |         |  |     |   |

〔備考〕

# 採取状況写真

業務名

最終処分場水質検査業務

採取場所

広島県山県郡北広島町南方13456-8

